

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к порядку проведения мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №1 «Аист» муниципального образования город-курорт Геленджик

Место нахождения (адрес): 353475, Россия, Краснодарский край г.Геленджик, мкр. Парус, 19

Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: оперативное управление, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №1 «Аист» муниципального образования город-курорт Геленджик, ИНН 2304023395, тел./факс 8(36141) 5-13-67
(полное наименование юридического лица, при наличии; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2 (два) этаж расположения объекта 1 - 2 (первый - второй)

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / замечания по несоответствию
2.1. Участки и территория				
Вход на территорию:				В связи с организацией антитеррористической безопасности учреждения и осуществление пропускного режима, исключение несанкционированное проникновение на объект граждан и техники, входа на территорию оборудован кнопкой вызова охраны для инвалидов с информацией сотрудников, лентой кнопки (знак инвалид, информация о назначении кнопки, контактный номер телефона). С ПТСОИ «Общество инвалидов» заключено соглашение о размещении кнопки вызова персонала ст.30.03.2017г. Вместе с обязанностями сотрудников охраны объекта оказание ситуационной помощи инвалидам по вызову с кнопки, периметра

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ³ / Замечания по несоответствию
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	лическая проверка ее работоспособности. п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- едилообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	в наличии	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	в наличии	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3–0,5 м.	С	наличие	в наличии	п. 4.1.12 (ГОСТ Р 52875-2007).
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	в наличии	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 Имеется техническое заключение ООО «Архстройпроект» № 2017-083 согласно которому техническая возможность устройства пандуса, с уклоном соответствующим требованиям отсутствует, в связи с рельефом местности имеющим значительный перепад (естественный) высотных отметок. С ГООИ «Общество инвалидов» заключено соглашение о мерах, обеспечивающих минимальные потребности для инвалидов (письмо от 30.03.2017г., согласовано использование для передвижения по территории учреждения МПН подъездного пути (продольный уклон около 10-15%) выполненного из асфальтового покрытия без трещин, а также размещение кошика вызова персонала. Утвержден порядок предоставления услуг для инвалидов. п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		

² При наличии пандусов, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвентаризации	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / замечания по несоответствию
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окн-вании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандусе:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	в наличии	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соответствует	Расположена по пути движения, к входу в здание детского са- да. п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- ступенчатая геометрия ступеней	О, С	наличие	в наличии	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	в наличии	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8 - 0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	в наличии	п. 4.1.12 (ГОСТ Р 52875-2007).
- контрастная окраска красных ступеней	С	наличие	в наличии	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лест-вину?	К	наличие		п. 4.1.14 Имеется техническое заключение ООО «Архстройин- вест» № 2017-083 согласно которого техническая возмоз.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию	
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		<p>целью устройство пандуса, с учетом соответствующим требованиям отсутствует, в связи с рельефом местности и малым значительный перепад (естественной) высотных отметок. С ПТОИ «Общество инвалидов» заключено соглашение о мерах, обеспечивающих минимальные потребности для инвалидов (письмо от 30.03.2017г., согласовано использование для передвижения по территории учреждения МПП подъездного пути (пролонгный уклон около 10-15%) выполненого из асфальтового покрытия без трещин.</p>	
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)			
- свободная зона в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.			
Поручни пандусов:	К, О	наличие			
- вдоль обеих сторон	К	0,7 м.			
- на высоте	О	0,9 м.			
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.			
2.2. Вход (в группу «Физика»)					
Лестница на входе наружная:					(Отмечается вход, доступный для инвалидов)
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	отсутствуют		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) Не требуется.
- поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	
- высота подступа ступеней	О, С	12 - 15 см.		п. 4.1.12	
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12	
- сдвоенная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие		п. 4.1.14	
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	п. 4.1.14	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвазий	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- углуби пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	соответствует	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса Пандусы пандуса:	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	соответствует	п. 4.1.15
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	в наличии	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	в наличии	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	соответствует	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	соответствует	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м.	соответствует	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 Не требуется.
Входная площадка Размер входной площадки:				
- при открытии двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	п. 5.1.3
Песочное покрытие	К, О, С	наличие	в наличии	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полов тен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 Не требуется.
Тамбур (дубина x дюриня)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.1.7; рис. Д. 10 Не имеет.
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4.
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полов	С	наличие		п. 5.1.5

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / замечания по несоответствию
теп. дверей				
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) 1				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходящих из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы: - на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				Не имст.
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие		п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие		п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.2.15
Горизонтально: завершенные поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие		п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие		п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок между ними	С	наличие		п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу ³ (в зону оказания услуги): Полы: паркет, дубляжи или внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие		п. 5.2.13

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвентаризации доз ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5
Лифт пассажирский в зоне оказания услуги:				
2.4. Зона оказания услуги⁴ – 1 этаж (вариант «Б»)				
Гостиные, пансионаты, санатории и т.д.				Группа «Физика»
Количество групповых для инвалидов	К, О, С, Г	5%	соответствует	п. 6.3.1
Входная дверь и групповую:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Свободное пространство в групповой	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 6.3.1
Пульт в групповой (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-качалки рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д.11
- пространство для разворота кресла-качалки	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д.11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	в наличии	п. 5.3.3; рис. Д.11
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				(музыкальный зал)
Количество мест для инвалидов-	К	не менее 1%	соответствует	п. 7.1.7

⁴ При оценке возможности предоставления услуг инвалидам необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах (форма обслуживания) (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидизации	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
колясочников				
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9 Не требуется.
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9 Не требуется.
Зал зрительный, читальный, оживления и пр.				(спортивный зал)
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9 Не требуется.
Обслуживание в кабинете:				Кабинеты массажный, дерматолога, логопеда, заведующего.
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение - функциональная зона отсутствует

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует вуст	Примечания / Замечания по несоответствию
2.6. Средства информации – этаж 1				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	и шильде	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	в наличии	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 1,5 м.	соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется.
Световые текстовые таблы для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствуют	п. 5.5.3; 5.5.4 Не требуется.

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «Г», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	+
Участки и территории	++	+	+	+	+
Вход	+	+	+	+	+
Пути движения	+	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение					
Средства информации	+	#			+

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта		Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов	
	К*	Х*	О	С
Объект доступен	X*		X	
Объект недоступен				

Примечание: * - доступность обеспечена с учетом мер, обеспечивающих доступ инвалидов к месту предоставления услуги

6. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Соблюдение мер, обеспечивающих доступ инвалидов к месту предоставления услуги, согласованных с ПСООИ «Общество инвалидов».
Вход	
Пути движения	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 01 » февраля 2019 года
 Директор филиала ПАО «Сбербанк России»

Специалист 1 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в городе-курорте Генеральске Департамента труда, занятости и населения



А.А.Коблев
 Ф.И.О.



**УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ГЕЛЕНДЖИКЕ
(УСЗН В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ
ГЕЛЕНДЖИКЕ)**

Курзальная ул., д.12, г.-к. Геленджик,
Краснодарский край, 353475,
Тел./факс: (86141) 5-49-78
uszn_gelenj@msrsp.krasnodar.ru
ИНН 2304042550 ОКПО 13633445

от 01.02.2019 № 637/19-08.Н-46

На № 4 от 01.02.2019

О направлении паспорта
доступности учреждения

Заведующему муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад №1
«Аист» муниципального образования
город-курорт Геленджик
В.А. Сергиенко

Уважаемая Вера Анатольевна!

Управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в городе-курорте Геленджике направляет копию паспорта доступности для инвалидов приоритетного объекта социальной инфраструктуры муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №1 «Аист» муниципального образования город-курорт Геленджик.

Приложение: на 10 л., в 1 экз.

Руководитель управления

А.П. Кукурак

А.А.Кобзев
8(86141)5-49-65